


別紙 2022年8月3日大雨による被害の様子（第2報）

①小繫－小鳥谷間 小繫トンネル：水が引いた様子、現場確認中（復旧作業前）（8月5日現在）



②奥中山高原－小繫間：水が引いた様子（復旧作業前）（8月4日現在）



※上記では、今後バラスト（線路に敷く砂利・砂礫）を敷き、突き固めるなど、運転再開に必要な復旧作業を行います。

※いわて銀河鉄道線の被害箇所は、10か所です。

①小繫－小鳥谷間 小繫トンネル：トンネル内へ水が流入している様子



②奥中山高原－小繫間：水による道床流出の様子

